



## Retningslinjer ved sikkerhetsinspeksjon av skytebaner

- 1) Dersom samlagets skytebanekontakt i forbindelse med sikkerhetsinspeksjon av skytebaner finner at banen ikke er i forskriftsmessig stand, skal det gis veiledning til skytterlaget om hvilke mangler som må utbedres for at banen skal være forskriftsmessig.
- 2) Skytterlaget gis en tidsfrist for utbedring av mindre avvik fra forskriften.
- 3) Ved større avvik som tilsier at det ikke er forsvarlig å fortsette skyting skal skytebanekontakten informere skytterlaget om at banen ikke kan brukes før utbedring har skjedd.
- 4) Dersom skytebanekontakten er i tvil kan han eller hun rådføre seg med regional skytebanekontakt, se pkt. 7.
- 5) Dersom skytterlaget ikke utfører nødvendige tiltak skal samlagets skytebanekontakt rapportere dette til Skytterkontoret, alternativt varsle politiet.
- 6) Skytterkontoret følger opp skytterlaget videre, og sender om nødvendig melding til politiet om anmodning om stenging av skytebanen dersom skytterlaget ikke utbedrer banen umiddelbart.
- 7) Regional skytebanekontakt skal på samme måte som samlagets skytebanekontakt veilede skytterlaget om nødvendige utbedringstiltak, og skal på samme måte rapportere til Skytterkontoret dersom skytterlaget ikke utfører nødvendige tiltak, alternativt varsle politiet. Dersom regional skytebanekontakt er i tvil, kan vedkommende rådføre seg med Skytterkontoret som om nødvendig innhenter ekstern faglig bistand.

Vedtatt av Norges Skytterstyre i sak 43/2019.